

GEOBIURO
USŁUGI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

Zał.Nr 6.4

opinia geotechniczna

Gryfice
ul. Piłsudskiego
dz. nr 6/3, 9, 6/6, 6/5, 1/8 (Gryfice - 3)

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2020-10-24	mgr inż. M. Słowik	

Przekrój geotechniczny IV-IV'

Skala 1: 1500/100

Rysunek wykonano programem "GeoStar"