


Skala
1: 1500
100



GEOBIURO
USŁUGI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

opinia geotechniczna

	Data	Nazwisko	Podpis
Opracował	2020-10-24	mgr in . M. Słowik	

Gryfice
ul. Piłsudskiego
dz. nr 6/3, 9, 6/6, 6/5, 1/8 (Gryfice - 3)

Przekrój geotechniczny
V-V'

Załącznik
6.5

Skala
1: 1500
100